

# ИКАР-3



ИО409-33  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ  
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ



## ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ





Извещатели предназначены для обнаружения проникновения в охраняемое помещение.

Извещение о тревоге формируется путем размыкания контактов реле.

В извещателях применен принцип регистрации изменения инфракрасного излучения.

Для удобства работы в извещателе предусмотрены:

- визуальный контроль работы с помощью светового индикатора;
- возможность отключения светового индикатора;
- регулировка дальности положением печатной платы в зависимости от высоты установки;
- возможность контроля несанкционированного доступа.



### КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель выполнен в виде одного блока (Рис.1) и состоит из:

- основания (1) с отверстием для ввода проводов (6), вскрываемыми отверстиями для крепления на плоскости (7) и отверстиями для крепления в угол (8);
- печатной платы с элементами (2);
- крышки (3) с пазами и зацепами (4);
- линзы Френеля со светофильтром (5);

### ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

При установке извещателя следует учитывать следующие рекомендации:

- а) извещатель должен быть установлен на стенах, не подверженных постоянным вибрациям;
- б) не рекомендуется устанавливать извещатель в непосредственной близости от вентиляционных отверстий, окон и дверей, у которых создаются воздушные потоки, а также вблизи отопительных и нагревательных приборов, создающих тепловые помехи;
- г) нежелательно прямое попадание на линзу извещателя светового излучения от ламп накаливания, автомобильных фар, солнца.

## ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Обеспечить отсутствие посторонних лиц на участке помещения, подлежащего охране.
  2. Подать питание на извещатель.
  3. Через 60 с после включения блока питания определить границу зоны обнаружения и чувствительность извещателя по включению красного индикатора, двигаясь перпендикулярно чувствительным зонам со скоростью от 0,5 до 1 м/с. Чувствительные зоны приведены на рис. 5. Если чувствительность недостаточна, установить перемычку на контакты «Ч».
  4. Выйти из зоны обнаружения и убедиться, что световой индикатор выключен.
- Если индикатор не выключается или «произвольно» включается, то определить источники помех и принять меры к их устранению. Если это невозможно, то следует изменить место установки извещателя.
5. Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на ПЦН.
  6. Для обеспечения скрытности режима работы извещателя, снять перемычку с контактов «И».

Рис. 5  
Схема зоны обнаружения в горизонтальной плоскости





Схема зоны обнаружения в вертикальной плоскости




## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– максимальная дальность действия, не менее, м	12
– угол обзора зоны обнаружения, не менее, град	90
– диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения человека, м/с	0,3...3
– диапазон рабочих питающих напряжений, В	9...16
– ток потребления, не более, мА	12
– время технической готовности после включения не более, сек	60
– диапазон рабочих температур, °С	-30...+50

Извещатель сохраняет работоспособность при относительной влажности до 98% при температуре + 35°C.

## ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)



В извещателе предусмотрено применение дополнительных линз типа :

- «Вертикальная штора»  
(комплект «Зона поверхностная» СПНК. 425912.002);
- «Коридорная»  
(комплект «Зона линейная» СПНК.425912.001).

Порядок замены линз и характеристики зон обнаружения приведены в соответствующих Памятках по применению.

## ВНИМАНИЕ!

**НЕДОПУСТИМО КАСАНИЕ РУКАМИ ВХОДНОГО ОКНА ПИРОПРИЕМНИКА.**

**НЕ ДОПУСКАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИНЗЫ.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАЩЕЛКЕ НА КРЫШКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.**



С.- ПЕТЕРБУРГ, 197342,  
УЛ. СЕРДОВОЛЬСКАЯ, 65  
ТЕЛ./ФАКС (812) 703-7501, 703-7505  
E-mail: mail@argus-spectr.ru  
http://www.argus-spectr.ru

Г. МОСКВА, М. КИСЕЛЬНЫЙ ПЕР., 1/9;  
ТЕЛ./ФАКС (495) 628-8588;  
Г. ВОРОНЕЖ, ТЕЛ./ФАКС (0732) 51-2732;  
Г. КАЗАНЬ; ТЕЛ.: (8432) 36-6274;  
Г. НОВОСИБИРСК, ТЕЛ.: (383) 343-9329;  
Г. УФА, ТЕЛ./ФАКС (3472) 74-4024, 24-5692