



ISO 9001

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-232/RS-485,  
ПОВТОРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485  
С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ  
«С2000-ПИ»**

**Этикетка**

АЦДР. 426469.019 ЭТ



ME61

**1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**1.1 Общие сведения**

Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой «С2000-ПИ» АЦДР. 426469.019 (в дальнейшем – ПИ) предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485, для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания. Электропитание ПИ осуществляется от компьютера или от внешнего источника питания.

ПИ рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. ПИ относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

**1.2 Основные технические данные**

Напряжение питания

- от компьютера +5 В;
- от дополнительного источника питания

Потребляемый ток, не более

- от 10 до 28 В;
- 160 мА от компьютера;
- 120 мА от источника 12 В;

Скорость передачи данных, Бод – 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Диапазон температур: – от минус 40 до +45 °C;

Относительная влажность воздуха – до 93 % при +40 °C;

Габаритные размеры – не более 150x103x35 мм;

Масса – не более 0,2 кг.

**1.3 Комплектность**

В комплект поставки ПИ входит:

- этикетка – 1 шт.;
- кабель для подключения к ПЭВМ – 1 шт.;
- шуруп 1-3x25.016 ГОСТ 1144-80 – 3 шт.;
- дюбель (под шуруп 6x30) – 3 шт.;
- упаковка – 1 шт.


**1.4 Характеристики ПИ.** Функционирование ПИ основано на передаче информации с одной линии интерфейса на две другие; направление передачи определяется автоматически. Светодиод ведущей линии светится зеленым светом. ПИ работает на нескольких скоростях передачи. Скорость передачи устанавливается джампером в соответствии с таблицей:

Скорость передачи, Бод	Положение джампера
300, 600, 1200	"1200"
2400	"2400"
4800	"4800"
9600	"9600"
19200	"19200"
38400	"38400"
57600	"57600"
115200	"115200"


ПИ обеспечивает защиту от короткого замыкания в линии интерфейса RS-485: возникший из-за замыкания в одной из линий длительный логический ноль не передается в две другие линии. Нормальная работа восстанавливается при обнаружении в данной линии логической единицы. Если светодиод линии светится красным светом, то в линии короткое замыкание. Но если в линии короткое замыкание, то светодиод может светиться красным светом, а может и нет.

**2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**2.1 Схема внешних соединений.** На рисунке 1 показана типовая схема подключения ПИ в режиме преобразователя интерфейсов RS-232/RS-485. На рисунке 2 показана типовая схема подключения ПИ в режиме повторителя интерфейса RS-485.



Rис. 1 Схема подключения ПИ в режиме преобразователя интерфейса RS-232/RS-485



Rис. 2 Схема подключения ПИ в режиме повторителя интерфейса RS-485

**Внимание! Запрещается использовать любые схемы включения, отличные от вышеприведенных.**

**2.2 Монтаж ПИ.** ПИ крепится тремя шурупами к стене в удобном месте (см. рисунок 3).

**2.3 Эксплуатация ПИ**


2.3.1 Перед включением нужно установить джампер выбора скорости в нужное положение (см. рисунок 4).

2.3.2 Если ПИ предназначен для работы в качестве преобразователя интерфейсов, то нужно с помощью переключателя подключить оконечный резистор в линию изолированного интерфейса RS-485. Сопротивление подключаемых нагрузочных резисторов составляет 120, 150 или 620 Ом. Таблица соответствия положений переключателя подключаемым резисторам изображена на плате ПИ. Если же ПИ предназначен для работы в качестве удлинителя интерфейса, то нагружающие резисторы нужно подключать только тогда, когда прибор является крайним звеном в линии интерфейса. Нагрузочные резисторы на незадействованных линиях интерфейса RS-485 должны быть отключены.

Рекомендуется для скоростей до 9600 Бод включительно подключать резистор 620 Ом, а для скоростей выше 9600 Бод – резистор 120 Ом.

2.3.3 После установки всех переключателей и перемычки выбора скорости в нужное положение и подключения необходимых соединений ПИ можно включать и он начнет функционировать.

2.3.4 Работа индикаторов. Индикатор «Работа» должен светиться зеленым светом непрерывно. Свечение зеленого индикатора какой-либо линии означает прием сигнала с этой линии. Свечение красного индикатора линии означает длинный логический ноль в данной линии.



Шурупы разместить в точках "А", "В" и в одной из точек "С" или "Д"

Рис. 3 Разметка для крепления C2000-ПИ к стене




Рис. 4 Расположение колодок для внешних соединений и перемычек C2000-ПИ

### 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1 Средний срок службы ПИ – не менее 8 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода ПИ в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

3.3 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности. Рекламации направлять по адресу:

141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, 4, ЗАО НВП «Болид».

Тел./факс (495) 777-40-20 (многоканальный), 516-93-72 E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru) <http://www.bolid.ru>

### 4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1 Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой «C2000-ПИ», АЦДР. 426469. 019 соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:

- сертификат соответствия РОСС RU. МЕ61. В02843;

- сертификат соответствия производства «C2000-ПИ» ГОСТ Р ИСО 9001-2001 РОСС RU. ИК32. К00002.

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

5.1 Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой «C2000-ПИ» заводской номер \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

ОТК  
МП

ФИО

число, месяц, год

