

## История функциональных изменений изделия и выявленных ошибок в РЭ1 для Астра-712/0

№	Обозначение № редакции РЭ1 / Дата выпуска	Функциональные изменения изделия	Устраненные ошибки, неточности, опечатки относительно предыдущих редакций
		<i>Строка заполняется для свежей редакции и вставляется новая пустая</i>	
9	712-0v4_2 / Ноя.2010,  MANUAL_SVP- 10_Astra712- 0v4_2_EN_Nov2010	-	1 Откорректировано описание выдачи извещений «Неисправность АКБ» и «Короткое замыкание выхода 12 В» на звуковой сигнализатор. 2 Изменен десятичный номер руководства по эксплуатации (вкладыш) – НГКБ.436234.001 РЭ1.
8	712-0v4_1 / Дек.2008, MANUAL_SVP- 10_Astra712- 0v4_1_EN_Jul2009	-	Введено экспортное исполнение
7	712-0v4_1 / Дек.2008	-	1 Перевод обозначений клемм на п/п на английский язык.
6	712-0v4_0 / Дек.2006	1 Введены дополнительные клеммники. <b>Версии ПП 712-0v4.</b>	1 Введен штрих-код
5	712-0v3_2 / Июнь.2006	-	1 Изменен комплект монтажных частей; 2 Введен раздел Сведения об утилизации
4	712-0v3_1 / Дек.2005	-	1 Изменены контактные телефоны
3	712-0v3_0 / Нояб.2005	-	1 Изменено значение напряжения пульсации на 100мВ. 2 Введены номера сертификатов
2	712-0v2_0 / Сент.2005	-	1. Из комплекта поставки убрана вставка плавкая.
1	712-0v1_0 / Сент.2005	Базовая версия	