

История изменений ПО и документов изделия «Астра-882»

Необходимость замены ПО, в баллах $[0 \div 2]$:

2 – ПО необходимо заменить, 1 – ПО рекомендуется заменить, 0 – ПО допустимо использовать

| Дата | Новая Версия ПО | Совместимость с др. ПО в изд. | Совместимость с платами | Совместимость с ПО ПК | Действ. версия РЭ1 | Действ. версия ПМ ПСИ | Функциональные изменения | Устраненные ошибки | Замена ПО [0-2] |
|----------|------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|-----------------|
| Май 2011 | 882-av4_0 | 871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin 871b-v1_0 871b-mem-v1_0.bin 871c-v1_0 871c-mem-v1_0.bin | 882v4 , 882v3_1, 882v3, 882v2, 882v1 | Pconf-88x-v3_1-setup | 882-v3_1 MANUAL_NGA-830_Astra-882_v2_4_EN_Aug2009 | v1_4 | 1) GSM-модуль заменен на simcom sim900. 2) Добавлено извещение «Взят» при автопериодизации раздела в расширенном режиме работы. | Устраненных ошибок нет | 0 |
| Мар 2011 | 882-v3_1 | 871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin 871b-v1_0 871b-mem-v1_0.bin 871c-v1_0 871c-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | Pconf-88x-v3_1-setup | 882-v3_0 MANUAL_NGA-830_Astra-882_v2_4_EN_Aug2009 | v1_3 | Функциональных изменений нет | 1) Введено появление сообщения-ошибки при обнаружении ошибки в считанных данных 2) Откорректирован интерфейс ПО ПК | 1 |
| Дек 2010 | 882-v3_1 | 871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin 871b-v1_0 871b-mem-v1_0.bin 871c-v1_0 871c-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | PConf88x-v3_0 | 882-v3_0 MANUAL_NGA-830_Astra-882_v2_4_EN_Aug2009 | v1_3 | Функциональных изменений нет | 1) В ПМ в п.4.1.4.1 напряжение 5 В исправлено на $3,3 \pm 0,1$ В; 2) В ПМ замена приложения «История изменений». | - |
| Июл 2010 | 882-v3_1 | 871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin 871b-v1_0 871b-mem-v1_0.bin 871c-v1_0 871c-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | PConf88x-v3_0 | 882-v3_0 MANUAL_NGA-830_Astra-882_v2_4_EN_Aug2009 | v1_2 | Функциональных изменений нет | 1) Устранена некорректная передача № объекта в сообщениях; 2) Устранена повторная передача сообщения типа СМС-Блиц для разделов с номерами больше 8. | 2 |

| Дата | Новая Версия ПО | Совместимость с др. ПО в изд. | Совместимость с платами | Совместимость с ПО ПК | Действ. версия РЭ1 | Действ. версия ПМ ПСИ | Функциональные изменения | Устраненные ошибки | Заме- на ПО [0-2] |
|-------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| Мар 2010 | 882-v3_0 | 871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin 871b-v1_0 871b-mem-v1_0.bin 871c-v1_0 871c-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | PConf88x-v3_0 | 882-v3_0 MANUAL_NGA- 830_Astra- 882_v2_4_EN_Aug 2009 | v1_2 | 1) Добавлен формат передачи сообщений «СМС-Блиц»; 2) Поддержка мультиязычного интерфейса. | 1)В ПМ введено приложение «История изменений» | 0 |
| Сен 2009 | 882-v2_5 | 871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin 871b-v1_0 871b-mem-v1_0.bin 871c-v1_0 871c-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | PConf88x-v2_1 | 882-v2_4 MANUAL_NGA- 830_Astra- 882_v2_4_EN_Aug 2009 | v1_1 | 1) Псевдо-английский язык заменен на турецкий; 2) Добавлена функция стирания из архива доставленных событий; 3) Сообщение «нет сети» выдается не сразу, а только при отсутствии сети в течение 2 мин. | РЭ1: Корректировка рисунков (положение и название перемычки) и текста (исправлено IP41 на IP30) | 0 |
| Июн 2009 | 882-v2_4 | 871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | PConf88x-v2_0 | 882-v2_3 MANUAL_NGA- 830_Astra- 882_v2_3_EN_Ju n2009 | v1_0 | РЭ1: 1) Введено экспортное исполнение на англ. яз. 2) Введены модуль сопряжения «Астра-983» и ППКОП «Астра-812М» 3) Перевод обозначений клемм на английский язык. | Устраненных ошибок нет | - |
| Дек 2008 | 882-v2_4 | 871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | PConf88x-v2_0 | 882-v2_2 | v1_0 | 1)Добавлена передача номера кода взятия/снятия при работе с прибором «Астра-712/X». | 1) Устранено возможное формирование серии непрерывных входящих звонков на телефон пользователя в ответ на запрос о состоянии прибора «Астра-882». | 2 |
| Май 2008 | 882-v2_3 | 871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | PConf88x-v2_0 | 882-v2_2 | v1_0 | Функциональных изменений нет | 1)Устранено пропадание регистрации в сети без последующего восстановления | 2 |

| Дата | Новая Версия ПО | Совместимость с др. ПО в изд. | Совместимость с платами | Совместимость с ПО ПК | Действ. версия РЭ1 | Действ. версия ПМ ПСИ | Функциональные изменения | Устраненные ошибки | Заме- на ПО [0-2] |
|-------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------|
| Сен 2007 | 882-v2_2 | 871a-v1_0 871a-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | PConf88x-v1_0 | 882-v2_2 | v1_0 | Функциональных изменений нет | 1) Устранена некор- ректная выдача сообщения текуще- го состояния после снятия с охраны при помощи команды дистанционного управления. РЭ1: Введено опи- сание вариантов подключения мо- дуля сопряжения "Астра-982". | 2 |
| Июн 2007 | 882-v2_1 | 871a-v1_0 871a-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | Pconf88x-v1_0 | 882-v2_1 | v1_0 | Функциональных изменений нет | 1) Обеспечена дос- тавка сообщения о состоянии счета на русском языке | 0 |
| Дек 2006 | 882-v2_0 | 871a-v1_0 871a-mem-v1_0.bin | v1, v2, v3, v3_1 | PConf88x-v1_0 | 882-v2_1 | | 1) Проведена модернизация изделия (изме- нены схема, плата), добавлено: – Голосовые и тональное сообщения; – Внешнее управление через команды SMS; – Реле 220В, новые режимы его работы; – Изменена тактика работы прибора; – Расширены возможности задания режимов с помощью ПО Pconf88x. 2) Исключено: – Контроль ШС по сопротивлению; – Взятие/снятие по ТМ. РЭ1: Новый внешний вид устройства. | - | 0 |