

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

ОКП 70 3180

**Блок питания**

**резервируемый**

**«БПР-12/0,2»**

**Паспорт  
СПДП.436234.001 ПС**

г. Пенза

## 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 БПР-12/0,2 (далее по тексту БПР) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием и коммутации цепей извещателей типа «Анчар», «Тантал» и т.п., для чего на его панели имеются соответствующие органы управления и коммутации. Внешний вид БПР со снятой крышкой приведен в приложении А. Крепежные элементы на рисунке не показаны. БПР имеет датчик вскрытия, обеспечивающий размыкание соответствующей цепи при открытой крышке. Устройство БПР поясняет упрощенная схема, приведенная в приложении Б. Пользование индикатором извещателя, а также перемычкой переключения частоты модуляции (на плате обозначено – «CONTROL») описано в руководстве по эксплуатации извещателей.

1.2 БПР может быть использован для обеспечения бесперебойным питанием приборов охранно–пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей постоянного тока с номинальным напряжением питания 12 В мощностью до 2,4 Вт.

Подключение извещателей типа «Анчар» и блоков приемных извещателей типа «Тантал» осуществляется при помощи специального разъема. Блоки передающие извещателей типа «Тантал» и другие питаемые приборы подключаются к клеммам, промаркированным «±12V», с соблюдением полярности.

Допускается подключать блоки передающие типа «Тантал» к отдельному БПР.

1.3 Выходное напряжение БПР составляет:  $(12^{+2}_{-1,5})$  В.

1.4 Максимальный ток нагрузки – 0,2 А при амплитуде пульсаций выходного напряжения не более 0,03 В.

1.5 Емкость встроенной аккумуляторной батареи (АБ) – 4,5 Ач. Для эксплуатации при отрицательных температурах рекомендуется использование АБ производства LEOCH. Время работы от АБ при 20°C и максимальной нагрузке – не менее 15 час.

1.6 БПР выполнен в пылеобрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе. БПР рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 40°C до 60°C (с учетом перегрева от солнечной радиации) и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре 25°C.

1.7 БПР имеет функцию температурной компенсации напряжения заряда АБ, что обеспечивает максимальные эффективность и долговечность использования батареи во всем диапазоне температур.

1.8 БПР обеспечивает автоматический переход на резервное питание от встроенной АБ при отключении сети переменного тока 220 В и соответствующую индикацию режимов. При отсутствии нагрузки время заряда АБ до величины, составляющей 70% от номинальной емкости, – не более 15 час.

1.9 БПР обеспечивает защиту АБ от глубокого разряда, отключая АБ от нагрузки при снижении выходного напряжения до величины  $(10,5^{+0,5})$  В.

1.10 БПР имеет электронную защиту от короткого замыкания по выходу и цепи АБ.

1.11 Питание БПР осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением  $220_{33}^{+22}$  В промышленной частотой  $50 \pm 1$  Гц. Ток, потребляемый БПР от сети переменного тока, – не более 0,05 А.

1.12 БПР имеет степень защиты оболочки IP 53 по ГОСТ 14254-80.

1.13 БПР по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007.0-75, имеет двойную изоляцию и не требует заземления.

1.14 Габаритные размеры БПР без крепежных элементов - не более 290x160x100 мм.

1.15 Масса БПР, упакованного в потребительскую тару, - не более 1,5 кг.

1.16 Индикатор СЕТЬ/РЕЗЕРВ отображает режим питания прибора:

- горит непрерывно при питании от сети,
- мигает при питании от АБ (в отсутствии напряжения сети),
- при разряде АБ гаснет.

1.17 БПР допускается транспортировать любым видом транспорта закрытого типа. Транспортирование должно осуществляться в заводской упаковке.

**Внимание! Запрещается транспортировать БПР с установленным аккумулятором.**

1.18 При выполнении работ с БПР должны соблюдаться правила техники безопасности, действующие при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

1.19 Хранение прибора должно осуществляться с извлеченной АБ. При длительном хранении прибора для сохранения работоспособности АБ необходимо периодически (один раз в шесть месяцев при хранении при температуре не более 30°C и один раз в три месяца - при температуре более 30°C) осуществлять ее заряд по следующей методике.

- а) Распакуйте БПР, установите и подключите АБ.
- б) Подключите БПР к сети переменного тока на время не менее 24 часа,
- в) Выключите БПР, извлеките АБ и упакуйте БПР для последующего хранения.

1.20 Подготовку к использованию выполнить в следующем порядке.

- а) Снимите крышку БПР, предварительно отвернув четыре винта.
- б) Установите БПР на вертикальной плоской поверхности и закрепите через крепежные отверстия с помощью шурупов (на круглую опору БПР крепится при помощи двух хомутов).
- в) Ослабив затяжку гаек гермоводов, введите в БПР через гермоводы силовые и сигнальный кабели. Затяните гайки, обеспечивая фиксацию кабелей в гермоводах. Не использованные гермоводы заглушите отрезками кабеля соответствующего диаметра.

**Примечания:**

1 Гермоводы служат для ввода сигнальных кабелей (к приемно-контрольному прибору, передающему блоку извещателей типа «Тантал» или другому питаемому прибору) и силовых кабелей (220В). Максимальный диаметр кабеля - 11 мм.

2 Для подключения извещателей типа «Анчар» и «Тантал» в БПР следует ввести кабель через отверстие в его основании, зафиксировать втулку кабеля при помощи фиксатора пружинного, и соединить разъем.

г) Подключите провода и кабели к разъемам и клеммным колодкам согласно обозначениям: «220 V» - сетевое напряжение; «±12V» - выходное напряжение; «±TEST» - цепь дистанционного контроля извещателя, «OUT» - шлейф сигнализации (выходная цепь), «TAMPER» - шлейф блокировки (датчик вскрытия).

д) Подключите АБ, соблюдая полярность – провод красного цвета к клемме «+» АБ, провод черного цвета к клемме «-» АБ.

**Примечание – Подключение заряженной АБ не приводит к появлению на выходе напряжения 12 В, выходное напряжение появляется только после подачи сетевого напряжения.**

е) Проверьте правильность подключения проводов.

**Внимание! Конструкция БПР затрудняет, но не исключает возможность «переполосовки» проводов АБ, что может привести к отказу изделия.**

ж) Подайте на БПР сетевое напряжение и проконтролируйте тестером наличие выходного напряжения на клеммах «±12В».

з) Установите верхнюю крышку БПР, закрепив ее винтами.

**Внимание! Эксплуатация БПР со снятой верхней крышкой запрещается.**

1.21 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование и внешние проявления неисправности	Вероятная причина и способ устранения
1 При подключении БПР к сети отсутствует свечение индикатора СЕТЬ/РЕЗЕРВ или индицируется режим питания от АБ.	1 Проверить напряжение в сети. 2 Проверить надежность соединения контактов в вилки и розетки, обнаруженные неисправности устранить.
3 При отключении напряжения в сети переменного тока БПР не переходит на питание от АБ.	1 Проверить надежность подключения АБ, обнаруженные неисправности устранить. 2 Проверить АБ, при напряжении менее 11В – поставить на зарядку или заменить.

## **2 Комплектность**

В комплект поставки БПР входят следующие составные части.

- а) БПР-12/0,2 – 1 шт.;
- б) АБ DJW12-4.5 – 1 шт.;
- в) КМЧ в составе:
  - хомут червячный – 2 шт.;
  - шуруп – 2 шт.;
  - дюбель-пробка – 2 шт.;
- г) упаковка;
- д) паспорт.

## **3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя**

3.1 Средний срок службы БПР за исключением АБ – 8 лет.

3.2 Срок хранения БПР за исключением АБ при условии хранения в упаковке предприятия-изготовителя на складах при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% не ограничен. При хранении и транспортировании БПР должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

3.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БПР требованиям технических условий СПДП.436234.001 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.

3.4 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента отгрузки.

3.5 Предприятие-изготовитель, в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправный БПР. Гарантия не распространяется на БПР с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации. Также не является гарантийными случаями замены предохранителя, так как причиной этого является подача сетевого напряжения, по величине превышающего допустимую величину.

3.6 Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

440023, Россия, г. Пенза, ул. Измайлова 15А.

тел./факс (8412) 62-53-05/69-97-64

E-mail: [ST-PERIMETR@mail.ru](mailto:ST-PERIMETR@mail.ru)

URL: <http://www.st-perimetr.ru/>

## **4 Свидетельство о приемке**

БПР-12/0,2 зав.№\_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям СПДП.436234.001ТУ и признан годным для эксплуатации.


Контролер ОТК

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**Приложение А**  
(справочное)



## Приложение Б

(справочное)

Разъем подключения  
блоков Тантал-200  
или Анчар-40

Test	1
L(F)	2
1	3
2	4
Out	5
-	6
Led	7
+	8

