

ИКАР-3



ИО409-33
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Извещатели предназначены для обнаружения проникновения в охраняемое помещение.

Извещение о тревоге формируется путем размыкания контактов реле.

В извещателях применен принцип регистрации изменения инфракрасного излучения.

Для удобства работы в извещателе предусмотрены:

- визуальный контроль работы с помощью светового индикатора;
- возможность отключения светового индикатора;
- регулировка дальности положением печатной платы в зависимости от высоты установки.




Рис. 1




Рис. 2

КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель выполнен в виде одного блока (Рис.1) и состоит из:

- основания (1);
- печатной платы с элементами (2);
- крышки (3) с защепом (6);
- линзы Френеля со светофильтром (4);
- кронштейна (5);
- шурупа (7) для крепления основания с кронштейном;
- шурупа (8) для соединения крышки с основанием.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

При установке извещателя следует учитывать следующие рекомендации:

- а) извещатель должен быть установлен на стенах, не подверженных постоянным вибрациям;
- б) не рекомендуется устанавливать извещатель в непосредственной близости от вентиляционных отверстий, окон и дверей, у которых создаются воздушные потоки, а также вблизи отопительных и нагревательных приборов, создающих тепловые помехи;
- г) нежелательно прямое попадание на линзу извещателя светового излучения от ламп накаливания, автомобильных фар, солнца.

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Снять крышку извещателя, вставив отвертку в паз основания и надавить на защеп (6) (рис.3).
 2. Ослабить шуруп, фиксирующий крепление платы, сопоставить метку с риской, соответствующей высоте установки (рис.2). Это обеспечит дальность действия извещателя (10±0,1) м. Для уменьшения дальности действия плату необходимо сместить вверх. Закрепить плату фиксирующим шурупом.
 3. Ввести провода от блока питания и шлейфа сигнализации через кронштейн, предварительно надломив верхний или нижний паз на кронштейне, закрепить кронштейн шурупами на стене (рис. 4, 5).
 4. Ввести провода через паз основания и закрепить основание шурупом (7) на кронштейне под выбранным углом в горизонтальной плоскости (рис. 5).
 5. Подключить провода к клеммной колодке (рис. 2) и установить крышку (рис. 6).
- Свободный клеммный контакт может быть использован для подключения выносного резистора.




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Обеспечить отсутствие посторонних лиц на участке помещения, подлежащего охране.
 2. Подать питание на извещатель.
 3. Через 60 с после включения блока питания определить границу зоны обнаружения по включению красного индикатора, двигаясь перпендикулярно чувствительным зонам со скоростью от 0,5 до 1 м/с. Чувствительные зоны приведены на рис. 7.
 4. Выйти из зоны обнаружения и убедиться, что световой индикатор выключен.
- Если индикатор не выключается или «произвольно» включается, то определить источники помех и принять меры к их устранению. Если это невозможно, то следует изменить ориентацию извещателя поворотом в горизонтальной плоскости на 10–15 градусов или изменить место его установки.
5. Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на ПЦН.
 6. Для обеспечения скрытности режима работы извещателя, снять перемычку с контактов «И».
 7. Зафиксировать крышку с основанием шурупом (8).

12

Рис. 7

Схема зоны обнаружения в горизонтальной плоскости





Схема зоны обнаружения в вертикальной плоскости



13

В извещателе предусмотрено применение дополнительных линз типа :

- «Вертикальная штора»
(комплект «Зона поверхностная» СПНК. 425912.002);
 - «Коридорная»
(комплект «Зона линейная» СПНК.425912.001).
- Порядок замены линз и характеристики зон обнаружения приведены в соответствующих Памятках по применению.

ВНИМАНИЕ!


НЕДОПУСТИМО КАСАНИЕ РУКАМИ ВХОДНОГО ОКНА ПИРОПРИЕМНИКА.

НЕ ДОПУСКАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИНЗЫ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАЩЕЛКЕ НА КРЫШКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- максимальная дальность действия, не менее, м 10
 - угол обзора зоны обнаружения, не менее, град 90
 - диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения человека, м/с 0,3...3
 - диапазон рабочих питающих напряжений, В 10...16
 - ток потребления, не более, мА 16
 - время технической готовности после включения не более, сек 60
 - диапазон рабочих температур, °С –30...+50
- Извещатель сохраняет работоспособность при относительной влажности до 98% при температуре + 35°С.

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

С.- ПЕТЕРБУРГ, 197342,
УЛ. СЕРДОБОЛЬСКАЯ, 65
ТЕЛ./ ФАКС (812) 103-7501,103-7505
E- mail: mail@argus-spectr.ru
http: // www.argus-spectr.ru

Г. МОСКВА, М. КИСЕЛЬНЫЙ ПЕР., 1/9;
ТЕЛ./ФАКС (095) 928-8588
Г. ВОРОНЕЖ, ТЕЛ./ФАКС (0732) 51-2732;
Г. КАЗАНЬ; ТЕЛ.: (8432) 36-6274;
Г. НОВОСИБИРСК, ТЕЛ.: (3832) 43-9329
Г. УФА, ТЕЛ./ФАКС (3472) 74-4024, 24-5692
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ТЕЛ. (37517) 285-9359