

Памятка на считыватели «СКД ЕМ-02», «СКД ЕМ-02.В» и «СКД ЕН-03».

ВВЕДЕНИЕ.

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с техническими характеристиками, принципом работы считывателей карт доступа («СКД ЕМ-02/02.В» и «СКД ЕН-03») с целью обеспечения правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ.

Считыватель карт доступа «СКД ЕМ-02/02.В», предназначен для дистанционного считывания карт доступа формата EM-Marin, считыватель карт доступа «СКД ЕН-03», предназначен для дистанционного считывания карт доступа формата EM-Marin и HID.

В комплект поставки входит:

- Считыватель карт доступа;
- Гарантийное обязательство;
- Паспорт;
- Крепёжный комплект.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ.

| | |
|--|---|
| • Напряжение питания..... | 9-15В |
| • Ток потребления (при напряжении питания 12В) не более..... | 100mA |
| • Тип считываемых карт..... | EM-Marin, HID |
| • Интерфейс связи с контроллером..... | Wiegand 26, Wiegand 40, i-Button |
| • Дальность считывания..... | 10-15 см (EM-Marin), 8-10 см (HID) |
| • Габаритные размеры считывателя..... | 101x55x24 мм |
| • Масса считывателя..... | 100 г («СКД ЕМ-02» и «СКД ЕН-03»), 50 г («СКД ЕМ-02.В») |
| • Максимальное удаление считывателя от контроллера..... | 25 м |
| • Относительная влажность воздуха..... | 95% |
| • Для считывателей «СКД ЕМ-02» и «СКД ЕН-03»: | |
| • Температурный диапазон..... | -40°C...+50°C |
| • Для считывателя «СКД ЕМ-02.В»: | |
| • Температурный диапазон..... | +5°C...+50°C |

ФОРМАТ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ.

- Считыватели могут выдавать код карты в одном из двух форматов по интерфейсу Wiegand (белый и жёлтый провод):
 - Wiegand 26 (перемычка замкнута, режим по умолчанию).
 - Wiegand 40/42 (перемычка разомкнута).Данная перемычка находится внутри считывателя.
- Так же считыватели («СКД ЕМ-02/02.В» и «СКД ЕН-03») могут сдавать код карты по интерфейсу i-Button (оранжевый провод).

на рисунке 1)). Если в наращиваемом проводе есть экран, то его необходимо подключить к общему контакту считывателя и контроллера;

- Снять крышку считывателя и установить считыватель;
- Закрыть крышку считывателя, зафиксировав ее саморезным шурупом и, при необходимости, опломбировать считыватель.




Рисунок 1: Подключение считывателя с использованием витой пары.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Эксплуатация считывателя должна производиться в соответствии с требованиями к условиям окружающей среды, указанными в данной инструкции.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Характер неисправности | Возможная причина | Методы устранения |
|---|-------------------------------------|--|
| При включении считывателя и поднесении к нему карты светодиод на корпусе считывателя не зажигается (на 1с). | Отсутствие питания, плохой контакт. | Восстановить питание, обеспечить надежный контакт. |

Если неисправность не исчезла, она должна быть устранена силами предприятия-изготовителя.

Приложение А.




Рисунок 1: Развёртка считывателя.



197342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, 65
Телефон отдела маркетинга: (812) 6000-282, (812) 6000-283, (812) 6000-284.
Телефон службы технической поддержки: (812)600-02-86, (812)600-02-85.
e-mail: skd@kronwerk.ru education@kronwerk.ru siv@kronwerk.ru
web: <http://www.kronwerk.ru>